

## СПРАВКА

*о результатах проверки по соблюдению требований СП 59.13330.2016  
«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».*

**Образовательное учреждение:** государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №23 компенсирующего вида Невского района Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ № 23).

**Адрес образовательного учреждения:** 193312, Санкт-Петербург, пр-кт Солидарности, д 8, корп. 2, литер А

**Дата начала проверки:** 10.12.2018

**Дата окончания проверки:** 29.12.2018

**Цель проверки:** Обеспечение соответствия деятельности образовательных учреждений Невского района Санкт-Петербурга, действующему законодательству в сфере образования;

**Основание проверки:** Положение о порядке осуществления контроля деятельности образовательных учреждений, подведомственных администрации Невского района Санкт-Петербурга, План работы отдела образования на октябрь 2018 года.

**Предмет проверки:** Соблюдение требований СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

**ФИО проверяющих:** Свиридова Анастасия Ивановна, специалист 1 категории, отдела образования администрации Невского района Санкт-Петербурга

В ходе проверки соблюдения действующего законодательства по соблюдению требований СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» осмотрены следующие структурно-функциональной зоны объекта:

1. Пути пешеходного движения
2. Входной узел
3. Пути движения внутри здания
4. Лифт
5. Санитарно-гигиенические помещения
6. Автостоянка

## Выводы:

В ходе проверки соблюдения действующего законодательства по соблюдению требований СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» нарушений не выявлено.

1. Пути пешеходного движения. Доступно
2. Входной узел. Доступно
3. Пути движения внутри здания. Доступно
4. Лифт. Доступно
5. Санитарно-гигиенические помещения. Доступно
6. Автостоянка. Доступно


## Рекомендации:


- на входном узле рекомендовано установить технические средства спуска и подъема по внутренней лестнице.

Ответственный: Федосеева А.В., заведующий ГБДОУ детский сад №23.

Дата: 14.01.2019

Подписи лиц, проводивших проверку:

  
\_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_

Со справкой проверки ознакомлен(а), копию справки получил(а):

\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица  
или уполномоченного представителя образовательной организации )

“14” 01 2019 г.

  
\_\_\_\_\_ (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

\_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)